



El Aeropuerto de Ibiza acomete las actuaciones previstas en el plan de mantenimiento integral del edificio terminal

- Las actuaciones en la estructura se realizarán en la zona de llegadas y patio de carrillos, manteniendo en todo momento la calidad y seguridad del servicio
- La operatividad del Aeropuerto no resulta afectada, porque los trabajos se realizan en las horas de menos tráfico y se han habilitado recorridos alternativos para los pasajeros

23 de mayo de 2003

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) lleva a cabo un trabajo constante de mantenimiento y revisión tanto de las instalaciones de los aeropuertos y centros de navegación aérea como de sus equipamientos, con el fin de ofrecer un servicio de calidad, moderno y seguro.

En este contexto, los técnicos de AENA han considerado conveniente realizar actuaciones sobre la estructura del edificio terminal del Aeropuerto de Ibiza en la zona de llegadas y patio de carrillos. El objetivo es mantener los niveles de calidad y seguridad del servicio del aeropuerto y minimizar el plazo de ejecución de las obras.

Las obras que se están realizando en el Aeropuerto de Ibiza no inciden de forma significativa en la operatividad del Aeropuerto, ya que se realizarán en las horas de menos tráfico y se han adoptado medidas alternativas en el recorrido de los pasajeros en llegadas.

Así, en la zona del patio de carrillos la instalación de vigas para ejecutar los trabajos se realiza en momentos puntuales y se ha habilitado un recorrido alternativo para que los pasajeros procedentes de vuelos nacionales accedan por la entrada que utilizan los de vuelos internacionales. Se espera que en el mes de julio esta zona esté completamente despejada.

En cuanto a las cintas de equipajes, la sala de llegadas dispone de 8 cintas, de las que dos son dobles. Las obras afectarán únicamente a dos cintas y una de ellas estará operativa durante los fines de semana para hacer frente al incremento del tráfico que se registra los sábados y domingos.

En lo que respecta a los mostradores de facturación, las obras afectan solo a 5 de ellos de los 48 que dispone el aeropuerto y se espera que a finales de junio estén nuevamente todos operativos.

AENA lamenta las molestias que esta actuación, que redundará en una mejora del servicio, pueda causar a los pasajeros del Aeropuerto de Ibiza.