

## Fotonoticia 8-11-2018

---



El pavimento asfáltico del vial del SSEI

### **El Aeropuerto de Girona-Costa Brava renueva el vial del SSEI y mejora la red de agua y la climatización de la infraestructura**

El Aeropuerto Girona-Costa Brava ha renovado el pavimento asfáltico del vial de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de la plataforma apagafuegos.

Junto a esta mejora del asfalto, se ha renovado también la salida de los camiones de bomberos con losas de hormigón.

Por otro lado, se ha mejorado la red del agua y el aljibe. Se han cambiado los tramos antiguos de agua potable, se han eliminado tres fosas sépticas conectando los vertidos directamente a la red de saneamiento principal del Aeropuerto y se han instalado nuevos contadores de agua para mantener un control más efectivo del consumo de la infraestructura.

Para finalizar, se ha actualizado el sistema de climatización de diversas zonas dentro del edificio terminal, para obtener una mayor funcionalidad y eficiencia de la distribución de la temperatura.

Estas obras han tenido un coste de 567.000 euros y una duración total de seis meses

---

Esta información puede ser utilizada en parte o en su totalidad sin necesidad de citar fuentes

Tel. 932 971 127 [bcnprensa@aena.es](mailto:bcnprensa@aena.es) [www.aena.es](http://www.aena.es)  [@aena](https://twitter.com/aena)