



Ninguna persona se ha visto afectada por el incidente, ocurrido a las 10.10 horas

El Aeropuerto de Santander opera con normalidad tras el desplome esta mañana de parte del falso techo de la sala de embarque

- Para garantizar la seguridad de los pasajeros se han cerrado dos de las siete puertas de embarque y se ha acordonado toda la zona afectada
- Aena investiga las causas de la rotura de la tubería de aguas pluviales que ha provocado la caída de unos 25 m² de paneles del falso techo

7 de noviembre de 2010

El Aeropuerto de Santander opera con normalidad tras el desplome, esta mañana, de una parte de los paneles que componen el falso techo de la sala de embarque. La caída tuvo lugar en torno a las 10.10 horas de la mañana en una zona ubicada entre las puertas de embarque números 1 y 2, sin que ninguna persona se haya visto afectada por el incidente, que tampoco ha tenido ninguna repercusión en los vuelos programados hoy en Santander.

Nada más conocerse lo sucedido, bomberos y personal auxiliar del propio aeropuerto han acordonado la zona para garantizar la seguridad de los pasajeros y trabajadores que en esos momentos se encontraban en la terminal, si bien no ha sido necesario desalojar el edificio.

Aena ha abierto una investigación para determinar las causas de lo sucedido, aunque en un primer momento todo parece indicar que la rotura de una tubería de aguas pluviales ha provocado la filtración de gran cantidad de agua, causando el desplome de unos 25 metros cuadrados de paneles del falso techo.

La caída de los paneles y las losetas ha motivado que los pasajeros de dos vuelos con destino Madrid y Barcelona que estaban programados para este mediodía hubieran de embarcar por una sala auxiliar habilitada al efecto, lo que no impidió que ambos vuelos partieran a la hora prevista.

Para garantizar la seguridad de los pasajeros, y hasta que se aclare las causas de lo sucedido, Aena ha decidido mantener acordonada toda la zona de la sala de embarque afectada por el desplome, incluyendo el cierre de las dos puertas de embarque aledañas.

El Aeropuerto de Santander funciona con total normalidad, merced a las otras cinco puertas de embarque que están operativas.